

*DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA*  
*– STAN ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 9*  
*WE WŁOCŁAWKU UL. PROMIENNA 15*

ZDJĘCIE NR 1- BUDYNEK SZKOŁY – SEGMENT B



ZDJĘCIE NR 2- BUDYNEK SZKOŁY – SEGMENT A



ZDJĘCIE NR 3- BUDYNEK SZKOŁY – SEGMENT D , C



ZDJĘCIE NR 4- ŁĄCZNIK





ZDJĘCIE NR 5- SEGMENT D



ZDJĘCIE NR 6- SEGMENT C



ZDJĘCIE NR 7- SEGMENT D – OTWORY WENTYLACYJNE PODDASZA



ZDJĘCIE NR 8 - DACH ŁĄCZNIKA PRZY SEGMENTCIE B





ZDJĘCIE NR 9 - SEGMENT D – CZĘŚĆ NIŻSZA



ZDJĘCIE NR 10 - ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM.



ZDJĘCIE NR 11 - RZUT DACHU – SEGMENT A



ZDJĘCIE NR 12 - ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH ZA DACHU

