

Włocławek, dnia 19.05.2020r.

DT.PTZ.0003.38.2020

VID! 639797

Pan Janusz Dębczyński
Radny Rady Miasta Włocławek

SEKRETARIAT
Przewodniczącego Rady Miasta
Włocławek
26. 05. 2020
data wpl. Nr 8223/05/2020

Dotyczy: *ubytków i pęknięć w ulicy Płockiej, naprawienia szkody na rzecz mieszkańców budynku przy ulicy Cienistej 29/31 oraz wypełnienia ubytków w ulicy Świetlanej.*

W związku ze złożoną interpelacją w sprawie wyjaśnienia i naprawienia szkody na rzecz mieszkańców budynku na ul. Cienistej 29/31 Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu informuje, że przyczyną uszkodzenia ogrodzenia nie były prace remontowe nawierzchni gruntowej ul. Cienistej zlecone przez tamtejszą Jednostkę firmie zewnętrznej, wykonane w listopadzie 2019r. Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu jest w posiadaniu dokumentacji fotograficznej wykonanej przed wejściem sprzętu drogowego, które jednoznacznie wskazują, że ogrodzenie było przechylone już w maju 2019r. na całej jego długości. W wyniku kontroli w dniu 18.05.2020r. stwierdzono, że ogrodzenie, które jest nowe, w ocenie Miejskiego Zarządu Dróg Infrastruktury Drogowej i Transportu ulegnie ponownemu uszkodzeniu w najbliższej przyszłości z powodu zbyt bliskiego usytuowania przy krawędzi jezdni. Zgodnie z artykułem 34 Ustawy o Drogach Publicznych „odległość granicy pasa drogowego od zewnętrznej krawędzi wykopu, nasypu, rowu lub od innych urządzeń wymienionych w art. 4 pkt 1 i 2 powinna wynosić co najmniej 0,75 m, a dla autostrad i dróg ekspresowych - co najmniej 2 m”. Nowe ogrodzenie zlokalizowane jest w granicy pasa drogowego, co jest niezgodne z powyższym zapisem. Wobec tego faktu właściciel przyległej nieruchomości zostanie wezwany do przesunięcia ogrodzenia na odpowiednią odległość. Wszelkie prace powinny być wykonane po ówczesnym złożeniu wniosku o zajęcie pasa drogowego. Ponadto MZiDiT informuje, że na skutek wymiany ogrodzenia, nawierzchnia gruntowa ul. Cienistej 29/31 została uszkodzona. Podczas wymiany wykonawca robót wykopał rów o głębokości ok. 30,00 [cm] na całej długości ogrodzenia, pozostawił gruz w pasie drogowym, a droga uległa zwężeniu.

Nawierzchnia jezdni ul. Świetlanej na skrzyżowaniu z ul. Bluszczową jest pozbawiona ubytków. Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu sfrezował przedmiotowe skrzyżowanie na całej jego

powierzchni i ułożył nową warstwę bitumiczną ścieralną na całej szerokości jezdni, na nowej warstwie profilowej bitumicznej w bieżącym roku kalendarzowym.

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu informuje również, że ul. Płocka wykonana w poprzedniej kadencji nie jest objęta gwarancją, co potwierdzają dokumenty będące w posiadaniu Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu.

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Woźniak

Do wiadomości:

1. OPIK w/m
2. Biuro Rady Miasta w/m
3. Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu
4. a/a P.M.