



- | | |
|--|--|
| ① SPALINY DO KOTŁA PAROWEGO | ⑨ INIEKCJA WĘGLA AKTYWNEGO |
| ② SPALINY DO REAKTORA SUCHEGO | ⑩ RECYKULACJA PYŁÓW I ODPADÓW POREAKCYJNYCH Z FILTRA WORKOWEGO |
| ③ SPALINY DO FILTRA WORKOWEGO | ⑪ PYŁY Z FILTRA WORKOWEGO DO ZBIORNIKA MAGAZYNOWEGO |
| ④ SPALINY DO SCR | ⑫ SPALINY DO SKRAPLACZA SPALIN |
| ⑤ SPALINY DO WENTYLATORA SPALIN | ⑬ KONDENSAT OD SKRAPLACZA SPALIN |
| ⑥ SPALINY OD KOMINA | ⑭ RECYKULACJA SPALIN |
| ⑦ WODA DO REAKTORA | ⑮ INIEKCJA WODY AMONIAKALNEJ DO SNCR |
| ⑧ INIEKCJA WODOROTLENKU WAPNIA (SUCHY) | |

	Wykonat I. Skowron	Rodzaj dokumentu	Podziatka		Materiał
	Sprawdził M. Gierwatowski	Tytuł Załącznik nr 4 - Schemat układu oczyszczania spalin	Nr rys.		Zm.
	Zatwierdził		Data wydania 15.06.2023		Ark. 1/1