

Mazierski Józef

Radny Rady Miasta Włocławek

Włocławek 7.09.2017 r.

SEKRETARIA
Przewodniczącego Rady Miasta
Włocławek

Data wpl. 07.09.2017 Nr



Szanowny Pan

Marek Wojtkowski

Prezydent Miasta Włocławka


W imieniu mieszkańców Male Południe uprzejmie proszę o podjęcie pilnych działań związanych z uszczelnieniem – naprawą studzienki kanalizacyjnej usytuowanej vis a vis II klatka budynku Dziewińska 9 / w załączeniu na zdjęciu/ .

Mieszkańcy poinformowali mnie, że systematycznie kilka razy w roku zapada się grunt i za każdym razem przyjeżdża firma podsypuje, wyrówna, naprawi i ułoży płytki a i tak po pewnym czasie następuje zapadnięcie gruntu wokół studzienki. Ponieważ obecnie wykonywane są roboty związane z budową chodnika i studzienka kanalizacyjna jest odkryta i będzie prawdopodobnie podnoszona do poziomu nowego chodnika, wskazane jest przy tej okazji sprawdzenie gdzie są nieszczelności i w którym miejscu następuje podmywanie gruntu by wyeliminować w przyszłości kosztowne naprawy zapadnięcia wokół tej studni. Możliwe że jest inna przyczyna?

Liczę na podjęcie pilnej naprawy.

W załączeniu zdjęcie z lokalizacją studni o której mowa w piśmie.

Z poważaniem



2017/09/06 15:08