

Włocławek, 2016.11.28

Pan dr Marek Wojtkowski
Prezydent Miasta
Włocławka

Interpelacje

1. Na prośbę mieszkańców proszę o zamontowanie sygnalizacji świetlnej na przycisk w przejściu dla pieszych ul. Jana Pawła II na wysokości ul. Smoczej. Poprawi to komfort i bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców i pracowników miejscowych firm. W godzinach szczytu przejście na drugą stronę alei Jana Pawła II często graniczy z cudem.

Na prośbę mieszkańca naszego miasta, będącego w przeszłości także samorządowcem, kieruję do pana prezydenta następujące wnioski.

2. Przy wykonywaniu nowych nawierzchni chodników ulicznych przyległych bezpośrednio do budynków, gdzie nie ma kanalizacji deszczowej, postuluję instalowanie betonowych kanalików deszczowych od rury spustowej z budynku do jezdni. Brak tych instalacji w okresie zimowym powoduje zamarzanie nagromadzonej wody i stwarza zagrożenie dla pieszych.
3. Proszę o rozważenie możliwości wymiany ulicznych koszy na śmieci, które w dotychczasowej konstrukcji nie do końca spełniają swoją funkcję.
4. Apeluję, żeby przy nowych ogrodzeniach obiektów szkolnych i orlików stosować nowoczesne systemy, które nie powodują częstej i kosztownej dla samorządów konserwacji i naprawy. Stosowanie ogrodzeń z drutowej siatki, wmontowanej w stelaż z kątowników to w dzisiejszych czasach kosztowny anachronizm.
5. Proszę o informację, czy na bieżąco, lub okresowo badane jest oddziaływanie cmentarza „Pinczata” na miejskie ujęcie wody.
6. Proszę o wyremontowanie wjazdu na posesję przy ul. Pogodnej 11. Zdegradowana nawierzchnia powoduje duże utrudnienia dla pieszych, szczególnie matek z małymi dziećmi idących do przedszkola przy ul. Radosnej.

Na punkty od 2-6 proszę również skierować treść odpowiedzi dla pana zamieszkałego we Włocławku przy ul. , który jest autorem tych wniosków podparych załącznikiem z opisem i fotografiami.

Janusz Dębczyński



Uwagi do zrealizowanych nowych nawierzchni chodników (załączniki 1;2)


Przy realizacji nowych nawierzchni chodników ulicznych przyległych do zabudowanych posesji nie posiadających kanalizacji deszczowej, nie wykonywano niezbędnych kanalików dla odprowadzenia wody deszczowej z rur spustowych.

Na załączonych zdjęciach widoczne są małe rozlewiska, które tam występują i są niebezpieczne (poślizg) dla pieszych, szczególnie w okresie zimy. Ponadto na uzupełniającym zdjęciu można zobaczyć tego rodzaju kanaliki, jakie były wykonywane uprzednio w nawierzchniach chodnikowych z płytek betonowych.

Załącznik do interpelacji z dn. 28.11.16
złożony przez Jannę Deloupińska a
przygotowany przez pana

PROPOZYCJA KANAŁIKA ODPROSA DZIAJĄCEGO
WODĘ DESZCZOWĄ W CHODNIKU ULICZNYM





Zdjęcie nr 1




Zdjęcie nr 2

Uwagi do wykonywanych ogrodzeń orlików (załączniki 3;4;5)

Wykonywane dotychczas ogrodzenia zarówno niskie jak i wysokie w orlikach z siatki gęstej na zimno (z drutu ocynkowanego) oraz z konstrukcji rurowej są nieekonomiczne.

Eksploatacja takiego ogrodzenia jest kosztowna z powodu niskiej trwałości siatek giętych, jak również konstrukcji rurowej (ulega ono korozji już po okresie eksploatacji 3-5 lat). Na koszty eksploatacyjne rzutują również kosztowne rusztowania, niezbędne do remontu szczególnie ogrodzeń wysokich.

Dla przedmiotowych ogrodzeń zaleca się stosowanie siatek zgrzewanych segmentowych, mocowanych do słupków przy pomocy odpowiednich łączników, zapewniających łatwy demontaż (jak również ponowny montaż) do robót remontowych czy też do wymiany. Wszystkie elementy tego typu ogrodzenia są uprzednio ocynkowane ogniowo-trwałość bezterminowa. Przy tych ogrodzeniach można dokonywać remontu bez rusztowań. Tego typu ogrodzenia występują w naszym mieście na zapleczu terenowym marketu OBI.



Zeljece nr 3



(ZALĄCZNIKI NR 4)

Uwagi do pojemników na śmieci

Pojemnik nr 1 (załącznik nr 12)

Jest on ewidentnym przykładem komplikowania rzeczy prostych. W efekcie powstał produkt pracochłonny, materiałochłonny i w efekcie kosztowny. Obecnie w dobrze pojętym interesie władz naszego miasta, konieczna jest stopniowa jego likwidacja.

Pojemnik nr 2 (załącznik nr 13)

Ten pojemnik jest estetyczny, ale jednocześnie kosztowny. Jest otwarty, zatem nie spełnia w pełni swojej funkcji. Śmieci pozostają odkryte – wiatr może dowolnie je przemieszczać.

Pojemnik nr 3 (załącznik nr 14)

Ten w przeciwieństwie do powyższych, wykonywany jest z tworzywa sztucznego, spełnia wszystkie wymogi techniczne, ekonomiczne, estetyczne oraz funkcjonalne. Może być powszechnie stosowany w naszym mieście. Dla jego identyfikacji należy ustalić kolor np. zielony oraz odpowiedni opis. W celu utrudnienia jego przemieszczania i przewracania, można przykręcić do jego spodu odpowiednio przyciętą płytkę betonową odzyskaną przy likwidacji pojemnika nr 1. Ponadto wiadro z blachy ocynkowanej również odzyskane z pojemnika nr 1, można ewentualnie zagospodarować w tym pojemniku.



Zdjęcie nr 12



Zdjęcie nr 13



zofjcie nr 14

Uwagi do ogrodzenia posesji Zespołu Szkół Elektrycznych przy ul. Toruńskiej (załączniki 6;7;~~8~~;9;10)

Zastosowano rozwiązanie bardzo materiałochłonne . Nie spełnia ono wymogów technicznych i ekonomicznych. Już obecnie (po stosunkowo krótkim okresie eksploatacji ,występują w nim ogniska korozji).


Dlaczego nie zastosowano rozwiązania nowoczesnego technicznie i ekonomicznie uzasadnionego, powszechnie stosowanego, np. jak przy Inkubatorze Przedsiębiorczości wybudowanym przy ul. Toruńskiej w naszym mieście?

Uwagi do ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 3 ul. Cyganka 6/10(załączniki ⁹~~10~~;11;15)

Ogrodzenie posesji nie spełnia wymogów technicznych, ekonomicznych oraz estetycznych. Tego rodzaju rozwiązanie stosowane było powszechnie w okresie PRL-u. Dlaczego przy obecnych możliwościach technicznych i materiałowych nie zastosowano ogrodzenia nowoczesnego jak np. przy Inkubatorze Przedsiębiorczości wybudowanym przy ul. Toruńskiej w naszym mieście?



Zdjęcie nr 6




Zdjęcie nr 7



Zdjęcie nr 9



(ZALĄCZNIK NR 10)



Zdjęcie nr 11



Zdjęcie nr 15

Wjazd na posesję Pogodna 11

Wjazd ten stanowi bardzo duże utrudnienie dla ruchu pieszego na ul. Pogodnej; w szczególności dla matek z małymi dziećmi na wózkach idących do przedszkola usytuowanego przy ul. Radosnej.
Nie spełnia on wymogów technicznych, licząc od czasu budowy ul. Pogodnej.

Osiedle mieszkaniowe "Dobrzyńska"

Proponuję podjęcie uchwały R.M wyłączającej nowe bud. mieszkaniowe na osiedlu z wyjątkiem obiektów niezbędnych dla prowadzenia działalności rolniczej.

Uzasadnienie - grunty rolne wysokiej klasy, należy chronić dla rolnictwa. Dla jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego, można wyznaczyć nowe tereny na gruntach piaszczystych, nieprzydatnych dla rolnictwa np. na południu miasta. — *LESNA PŁANA*

Ulica 3-ego Maja

Ulica ta jak wiadomo wymiera. W celu przywrócenia dla niej życia, proponuję zwolnienia z podatku od nieruchomości na 10 lat, dla nowych inicjatyw gospodarczych. Ponadto niezbędna jest rewaloryzacja tej ulicy.

Oddziaływanie cmentarzu "Pińczata" na miejskie ujęcie wody

Moim zdaniem zachodzi konieczność sprawdzenia oddziaływania tego cmentarza na jakość wód, naszego podstawowego ujęcia miejskiego. Czy monitoring dla tego ujęcia jest sprawny?